


BRASAS RÁPIDAS



//1 Coloque bollos de papel en la parte inferior del cilindro.

//2 Coloque leños o carbón por encima de la rejilla.

//3 Encienda el papel.

//4 Aguarde unos instantes y tendrá brasas listas para usar.

Sin utilizar combustibles líquidos